

Bedrijfsnaam
Adres + nr.
Postcode + plaats
T.a.v. de heer
[emailadres](#)

blad 1 van 3

Uw referentie : Revisie ...
Onze referentie :
Datum :
Contact persoon :

Geachte heer,

Naar aanleiding van het verwijderen en inspecteren van de Landustrie pomp met Tag Nr. P702A, hebben wij het genoegen u conform onze algemene voorwaarden (in bijlage), de onderstaande aanbieding te mogen maken.

Bevindingen:

De pomp is in zijn geheel ernstig vervuld door aanslag en aangetast door corrosie. De waaier is in goede staat, daar het een recent gemonteerde bronzen waaier betreft. De pompas is op diverse plaatsen ernstig aangetast door putcorrosie. De asbus is t.h.v. de stopbuspakking ernstig ingesleten. Het lager aan de pompzijde is volledig stuk gelopen. De pompas kan dan ook enkele millimeters axiaal bewegen. Van de E-motor, hebben de lagers dermate veel speling dat deze buiten de maximale toelaatbare tolerantie vallen. Van de koppeling is het elastomeer uitgedroogd en vertoont diverse scheurtjes. Het lagerframe heeft t.h.v. de adapterring een scheur, maar dit heeft verder geen consequenties voor de revisie en standtijd van de pomp.

Buiten voorgaand genoemde en standaard slijt / vervang delen hebben wij verder geen bijzonderheden aangetroffen.

Overzicht revisie :

- Uitbouwen pomp op locatie
- Transport - Uitgeest
- Demontage en schoonmaken
- Inspectie en rapportage
- Vervangen van de pompas (Duplex)
- Vervangen van de asbus (316ss)
- Vervangen van de waaiermoer (316ss)
- Vervangen van de pomp lagers
- Vervangen van de motor lagers
- Vervangen van de stopbuspakking
- Vervangen van alle afdichtingen
- Vervangen van het koppeling rubber
- ZOZ

- Montage
- Coaten
- Controle en eindinspectie
- Transport Uitgeest Vuren
- Inbouwen pomp
- Montage motor en leidingwerk
- Testen en afname pomp.

De prijs voor alle bovenstaande omschreven acties bedraagt €.....=

Verkoopvoorwaarden:

Prijstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Als beschreven.
Levertijd : 2 tot 3 weken na schriftelijke opdracht.
Betaling : Binnen 30 dagen netto na facturatie, mits geaccepteerd door onze debiteuren
verzekeraar.
Geldigheid : Deze aanbieding is geldig tot 60 dagen na dagtekening.

* Mocht u onverhoopt niet in willen gaan op onze offerte m.b.t. het reviseren van uw pomp, zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor uitbouwen, transport, demontage, schoonmaken, inspectie en rapportage te weten €.....= in rekening brengen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan zijn wij bereikbaar op tel. 0294-457712

Met vriendelijke groet,
Pompdirect

Foto's van de bevindingen ZOZ.

Enkele foto's van de bevindingen:



Pomp aangetast door corrosie



Bronzen waaier in prima staat.



Scheur in frame adapter



Pakkingkamer vervuild door aanslag



Pompas, ernstig aangetast door putcorrosie.



Binnenring lager, ernstig ingesleten.



Waaier spie, ernstig aangetast door corrosie.



Asbus, ernstig ingesnoerd.