

Bedrijfsnaam
 Adres + nr.
 Postcode + plaats
 T.a.v. de heer
[emailadres](#)

blad 1 van 3

Uw referentie : Revisie ...
 Onze referentie :
 Datum :
 Contact persoon :

Geachte heer,

Naar aanleiding van het inspecteren van de Hidrostal pomp type C080-S01RD+CCM1M-G112 met serie nummer, hebben wij het genoegen u conform onze algemene voorwaarden (in bijlage) de onderstaande aanbieding te mogen maken.

Wij hebben de pomp laten ophalen en bij onze werkplaats laten afleveren, alwaar wij deze hebben gedemonteerd, schoongemaakt en geïnspecteerd.

Bevindingen:

De waaier is ernstig aangetast door corrosie, inwassing en het materiaal is verpotlood. De Mechanical Seals zijn ernstig ingesleten en volledig stuk gedraaid wat veroorzaakt is door het medium. Hierdoor is er olie weggelopen en er is medium etc. bij de lagers gekomen, waardoor de lagers geen afdoende smering meer gehad hebben. Buiten voorgaand genoemde en standaard slijt / vervangdelen, hebben wij verder geen bijzonderheden aangetroffen.

Overzicht revisie:

- Transport
- Demontage & Schoonmaken
- Inspectie en rapportage
- Vervangen van beide Mechanical Seals
- Vervangen van de O-ringen, pakkingen, keerringen etc.
- Vervangen van de waaier
- Vervangen van de lagers
- Vervangen van kleindelen
- Montage en afpersen op 1.5 x de werkdruk
- Coaten
- Controle en eindinspectie.
- Afleveren in

ZOZ

De asafdichting en de gietijzeren waaier hebben geleid tot het defect gaan van de pomp. Binnen dit type pomp is er een asafdichting beschikbaar van een betere kwaliteit en kan de waaier uitgevoerd worden in RVS. Bijgaand geef ik u hiervan de meerprijzen wanneer dit meegenomen wordt in de reparatie.

De prijs voor de reparatie met identieke onderdelen bedraagt €,=

Meerprijs voor M-seal (sic/tungsten balgseal met inwendige veer) €,=

Meerprijs RVS waaier €,=

Verkoopvoorwaarden:

Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.

Levering : Franco uw adres, niet afgeladen.

Levertijd : 1 tot 2 werkweken na opdracht.

Betaling : Binnen 30 dagen netto na facturatie, mits geaccepteerd door onze debiteuren verzekeraar.

Geldigheid : Deze aanbieding is geldig tot 60 dagen na dagtekening.

* Mocht u onverhoopt niet in willen gaan op onze offerte m.b.t. het reviseren van uw pomp, dan zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor transport, demontage, schoonmaken, inspectie en rapportage te weten €..... in rekening brengen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en zien met belangstelling uw reactie tegemoet. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan zijn wij bereikbaar op tel. 0294-457712

Met vriendelijke groet,
Pomppdirect

ZOZ: Afbeeldingen van de bevindingen

Enkele foto's van de bevindingen;



Pomp als ontvangen.



Sealkamer Ernstig vervuild met medium.



Mechanical Seal, ernstig beschadigd.



Waaier, ernstig aangetast en verpotlood.

